

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #4

Serie Equipo: A-8971114

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228267

Horas del equipo: 6444.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Q

Dö:

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: TEREX M-4		Placa:			
Odómetro: 6444		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #5

Serie Equipo: A-8971115

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228265

Horas del equipo: 7482.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]

FDO:

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: TEREX N° 5		Placa:			
Odómetro: 2482		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #6

Serie Equipo: A-8971118

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35230175


Horas del equipo: 7096

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

FDO:

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: TEREX N° 6		Placa:			
Odómetro: 7096		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN TALLER

Modelo equipo: GMC-C8500

Serie Equipo: 5808241

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: IGAK7HIC31JS01421

Horas del equipo: 11.98.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.


SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: GMC - C850		Placa:			
Odómetro: 11198		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☐	☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CARGADOR FRONTAL

Modelo equipo: CATERPILLAR 980G

Serie Equipo: 9CM02336

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: 41220707

Horas del equipo: 14.417.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
P.O. Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

5

FDO:

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: CAR 980		Placa: 980			
Odómetro: 14477		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: HITACHI ZX-870

Serie Equipo: HCM1JC00A00020228

Motor: ISUZU

Serie Motor: 8980231335

Horas del equipo: 8512.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Top

FDO:

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	15
Vehículo: HITACHI		Placa: 870			
Odómetro: 8512		Inspector:			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☒	☐			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR

Modelo equipo: HAMM 3625

Serie Equipo: 47838

Motor: DEUTZ

Serie Motor: 00662593


Horas del equipo: 8744

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Good luck

FDO:

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
Vehículo: HAMM		Placa: HAMM 3625			
Odómetro: 8744		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MARZO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: NEW HOLLAND E-485

Serie Equipo: ZEF214LCN7LA06075

Motor: ISUZU

Serie Motor: 8980231350

Horas del equipo: 3112...8007

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

For

FDO:

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			31	3	12
Vehículo: NEW HOLLAND		Placa:			
Odómetro: 8007		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.					
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					